

Un Boeing d'Atlas Blue atterri d'urgence à Casablanca

12/06/2009

L'appareil, un Boeing 737-400, a décollé de Marrakech-Menara à 06h02 avec 168 passagers et 6 membres d'équipage à bord. L'avion a atterri d'urgence à Casablanca « sans aucun problème » après qu'une de ses roues se soit détachée à l'aéroport de Marrakech, affirme le communiqué. Tous les passagers ont été débarqués normalement, pris en charge par une équipe d'assistance de la RAM avant de poursuivre leur voyage par les soins de la compagnie.

Un couple français de Sainghin-en-Weppes (Nord) a témoigné au journal Nord Éclair à leur arrivée dans l'après-midi à l'aéroport Lille-Lesquin. « Le décollage s'est passé normalement. Au bout d'une demi-heure, le commandant nous a indiqué qu'il fallait faire demi-tour à cause d'un incident technique. Il a repris le micro pour nous dire qu'il se dirigeait vers Casablanca au lieu de Marrakech, à cause d'un problème de train d'atterrissage. Nous avons tourné pendant une heure et demie au-dessus de l'aéroport, afin qu'il puisse vider ses réservoirs. On nous a dit ensuite de nous cramponner et nous mettre en boule face contre le dossier. Vu les circonstances, l'atterrissage s'est bien passé. Nous avons ensuite été pris en charge par des médecins sur place ».

La compagnie nationale a saisi l'occasion de cet incident pour engager un exercice de gestion de crise au sein de l'aéroport Mohammed V. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du problème.

Ibrahima Koné
Copyright Yabiladi.com

<http://www.yabiladi.com/article.php?cat=societe&id=3271>